



แปลกจริงๆ



สภาพของถนนเส้นทางบ้านท่าขอนยาง ผ่านมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปยังบ้านขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สภาพเป็นอย่างที่เห็น หากฝนตกลงมาเล็กน้อยน้ำจะท่วมขังทันที เพราะไม่มีท่อระบายน้ำข้างถนน ทำให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา สัญจรไปมาลำบาก ใครรับผิดชอบช่วยแก้ไขด้วย สร้างกันได้อย่างไร ไม่มีท่อระบายน้ำ แปลกจริงๆ